


**RTM - RELATÓRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO**
**(27) 3721-3111**

<b>CLIENTE:</b>	CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CONDOESTE - CNPJ 11.422.312/0001-00	<b>DATA</b>
<b>ENDEREÇO:</b>	PRACA IZIDORO BINDA, 04, VILA NOVA, COLATINA - ES	24/09/2021
<b>EXECUTORES</b>	<b>RESP. PELO CQ</b>	<b>DATA LIBERAÇÃO</b>
		24/09/2021
		<b>OS GERADA</b>

Identificação do recipiente ou cilindro								Serviço realizado e avaliação/ensaio de componentes						Conformidade	
Nr. Extintor	Tipo	Cap.	Fabric.	Cód. Proj	Norma Fabr.	Pressão de Trab.	Último Teste Hidr.	Nível Man.	Pint. A/R	Ind. De Pressão A/R	Mang. A/R	Válv. A/R	Rosc. A/R	Cód. Troca de componentes	Selo INMETRO
33737	AP	10L	VITEX	-	11715	10,5	18	2	A	A	A	A	A	02,08,10	253.442.937
14895	PQS	06KG	CAEX	-	10721	10,5	20	2	A	A	A	A	A	02,08,10	253.442.938
07063	PQS	06KG	CAEX	-	15808	10,5	20	2	A	A	A	A	A	02,08,10	253.442.939
01262	PQS	08KG	CAEX	-	10721	10,5	1	2	A	A	A	A	A	02,08,10	253.442.940
01145	PQS	08KG	EXTINCENDIO	-	10721	10,5	19	2	A	A	A	A	A	02,08,10	253.442.941
00658	PQS	08KG	CAEX	-	10721	10,5	19	2	A	A	A	A	A	02,08,10	253.442.942
00037	PQS	08KG	CAEX	-	10721	10,5	18	2	A	A	A	A	A	02,08,10	253.442.943
00651	PQS	50KG	RESIL	-	15809	10,5	20	2	A	A	A	A	A	02,08,10	253.442.944
<b>Códigos Componentes</b>										<b>Fórmulas:</b>					
1-Indicador pressão 2- Oring 3-Sifão 4-Bucha 5-Mangueira 6-Válvula 7-Pino 8-Arruela do Pino 9-Oring do Pino 10-Pera 11-Mola 12-Trava 13-Alça 14-Gatilho 15-Punho 16-Conj.Apag 17-Cinta 18-Quebra Jato 19-Difusor 20-Saia 21-Bujão+disco+arruela 22-SedeVálvCO <sup>2</sup> 23-ReparoVálvCO <sup>2</sup> 24-pintura 25-reparo válvula 26-disco de segurança										V= PC -PV Perda % = (M/T) - 1 X 100 (Máx Perda = 6%)				EE = ET - EP EP% = (EP:ET) X 100 (Máx. EP% = 10%)	